

Урок №8

Полезные советы.

При работе под открытым небом используйте чехол. Он защитит прибор от загрязнения и влаги.

При попадании посторонних частиц в соединительные разъемы следует очистить их мягкой щеточкой.

В холодное время года, внеся прибор с улицы, не включайте его пару часов – подождите, пока подсохнет конденсат.

Перед работой запаситесь одноразовыми бумажными салфетками. Вам периодически придется вытирать руки от контактной жидкости.

При перевозке в ручной клади берите с собой паспорт прибора.